



Rilievo fotografico	
Descrizione	Porzione di edificio situato in prossimità dell'Auditorium San Giovanni, sviluppato su 2 livelli per una superficie lorda complessiva di circa 150 mq. Sono presenti due ingressi. La documentazione catastale necessita di aggiornamento.
Stato attuale	Necessita di manutenzione straordinaria e si rende necessario il rifacimento della copertura, dei solai, il consolidamento delle murature portanti. Non sono presenti impianti.
Fotografie interne	